

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Instrução n.º
31316262

Versão
1.1


Peça N.º
30758118, 30758120

Friso decorativo, luzes de nevoeiro




IMG-337008

Equipamento



Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden



IMG-337235

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INTRODUÇÃO

Leia completamente as instruções antes de iniciar a instalação.

As notas e textos de advertência têm em vista a sua segurança e servem para minimizar o risco de que algo de danifique na instalação.


Certifique-se de que todas as ferramentas indicadas nas instruções se encontram disponíveis antes de iniciar a instalação.

Algumas fases das instruções são apresentadas apenas por imagens. Nas fases mais complicadas há também um texto explicativo.

Na eventualidade de problemas com as instruções ou com o acessório, consulte o concessionário local Volvo.

1

Rode a chave da ignição para a posição 0.



Nota!


Espere pelo menos três minutos antes de desmontar os conectores ou retirar outro equipamento eléctrico.

IMG-245980

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

2




Aplica-se a veículos sem assistência de estacionamento

Faça sair cuidadosamente o painel.

IMG-337018

3



Aplica-se a veículos com assistência de estacionamento

Faça sair cuidadosamente o painel.


IMG-337021

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden



IMG-337022




Retire cuidosamente o sensor, será utilizado novamente.

IMG-337023

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

6



Instale o sensor no novo painel. Assegure-se de que todos os ganchos de fixação ficam presos.

IMG-337024

7



IMG-337025

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

8



IMG-337026

9



Aplica-se a veículos sem assistência de estacionamento

IMG-337027